

Canon kullanım kılavuzları için tıklayınız.

**SPEEDLITE
580EX II**

Türkçe

Bir Canon ürünü aldığınız için teşekkür ederiz.

Canon 580EX II, EOS uyumlu, E-TTL II ve E-TTL ve TTL otomatik flaş uyumlu yüksek çıkışlı bir flaştır. Normal fotoğraf makinesi flaşı olarak, kablosuz için ana veya bağlı ünite şeklinde çoklu-Speedlite flaş sistemi olarak kullanılabilir.

- **Bu kullanım kılavuzunu okurken, fotoğraf makinesinin kullanım kılavuzunu da referans kaynağı olarak kullanın.**

Flaşı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu ve fotoğraf makinenizin kullanım kılavuzunu da okuyarak Speedlite işlemleri hakkında bilgi edinin.

- **Temel işlem, normal AE çekimi ile aynıdır.**

580EX II bir EOS makineye takıldığında, flaşı fotoğraf çekimi için otomatik pozlama kontrolünün neredeyse tamamı fotoğraf makinesi tarafından yapılır.

Bu nerdeyse, eğer varsa, makinenin dahili flaşını kullanmak gibidir. 580EX II flaşı, yüksek çıkış sahip bir dahili flaş olarak düşünebilirsiniz.

- **Fotoğraf makinesinin flaş ölçüm modu (E-TTL II, E-TTL ve TTL) ile otomatik olarak uyumludur.**

Makine flaşı aşağıdaki flaş ölçüm modlarında otomatik olarak kontrol etmektedir:

1. E-TTL II otomatik flaş (öncül flaş okumalı değerlendirmeli flaş ölçümü/objektif uzaklıklık bilgisi)
2. E-TTL otomatik flaş (öncül flaş okumalı değerlendirmeli flaş ölçümü)
3. TTL otomatik flaş (gerçek zamanlı flaş ölçümü için film dışı ölçümü)

Kameranın kullanılabilir flaş ölçüm modları hakkında bilgi için, kameranızın kullanım kılavuzunun "Teknik Özellikler" bölümündeki "Harici Speedlite" özelliklerine başvurun.

Kameranın kullanım kılavuzunuzun flaşlı fotoğraf çekimi hakkındaki bölümü **Tip-A makine olarak 1 ve 2'ye sahip olan makineler içindir** (E-TTL II veya E-TTL ile uyumlu). Ve mod 3'e sahip makineler (sadece TTL uyumlu) **Tip-B makineler olarak adlandırılır.**

* Bu kullanım kılavuzu 580EX II'yi bir Tip-A kamera ile kullandığınız varsayılmaktadır.

İçindekiler

1 Başlangıç ve Temel İşlevler	7	
2 Flaşın Kullanımı	13	
3 Kablosuz Flaş	33	
4 Başvuru	47	


Bu Kılavuzda Kullanılan Semboller

- Metindeki <  > simgesi Seçim Kadranı'ni temsil eder.
- Metindeki <  > simgesi, Seçim/Ayar tuşunu temsil eder.
- Metindeki <  Fn > simgesi bir Özel Ayar İşlevini temsil eder.
- Bu kullanım kılavuzundaki işlem prosedürleri hem kamerasının hem de güç düğmelerinin ON (Açık) konumda olduğunu varsayar.
-  4 /  6 /  16 semboller her bir işlevin 4sn., 6sn. veya 16 sn. etkin halde kaldığını belirtir.
- Başvuru sayfa numaraları (s.**) simgesi ile belirtilmiştir.
- Bu kullanım kılavuzu şu uyarı sembollerini kullanır:


 : Uyarı simgesi, çekim problemlerini önlemek için bir uyarı olduğunu belirtir.

 : Not simgesi ek bilgi verir.


Tuş Takımı




Çanta




Mini stand





Yıldız işaretli tuşların, tuş serbest bırakıktan sonra tuşun fonksiyonunu 8 saniye boyunca aktif halde tutan bir zamanlayıcı vardır. Aydınlatma ⌚ : 12 saniye sürer.

LCD Ekran

- LCD ekranı aydınlatmak için  tuşuna basın.
- Gerçekte görüntülenen maddelerin görüntülenmesi mevcut ayarlara bağlıdır.

1


Başlangıç ve Temel İşlem

Pillerin Takılması	8
Makineye Bağlantı	9
Güç Düğmesinin Açılması	10
Tam Otomatik Flaş Çekimi	11
Çekim Modlarında E-TTL II ve E-TTL Otomatik Flaşın Kullanımı	12

 Aşırı ısınmayı ve flaş kafasının yıpranmasını engellemek için 20 sürekli flaştan daha fazla hızlı patlamalar yapmayın. 20 sürekli flaştan sonra en az 10 dakikalık bir dinlenme süresi bırakın. 20'den fazla sürekli flaş patlatırsanız cihazın yeniden kullanılabilir hale gelmesi daha uzun sürebilir.


Pillerin Takılması

Dört adet AA-boy pil kullanın.




1 Kapağı açın.

- Pil yuvası kapak kilidini başparmağınızla açın, ardından kapağı açmak için ① okla gösterildiği gibi kaydırın.



2 Pilleri takın.

- + ve - pil kontaklarının pil yuvasına şekilde gösterildiği gibi doğru biçimde sıralandırdan emin olun.



3 Kapağı kapatın.

- Pil yuvası kapağını kapatın ve okla gösterildiği gibi kapağı kaydırın.
- Kapak yerine klik sesiyle oturduktan sonra kilitlenir.

Geri Dönüşüm Süresi ve Flaş Sayımı (AA-boy alkali pillerle)


Geri Dönüşüm Süresi		Flaş Sayımı
Hızlı Flaş	Normal Flaş	
Yaklaşık 0.1 – 2.5 sn.	Yaklaşık 0.1 – 5 sn.	Yaklaşık 100 – 700

- Yeni AA-boy alkali piller ve Canon'un test standartları baz olarak alınmıştır.
- Hızlı flaş, flaş hazır olmadan bir flaşın patlayabilmesini mümkün kılar (s.10)

-
- Alkali olmayan pillerin kullanımı, kontakların şekli standart olmadığı için yanlış pil bağlantısına neden olabilir.
 - Birçok sürekli flaş çekiminden sonra pilleri değiştirirken dikkatli olun. Piller sıcak olabilir.


-
- Aynı marka ve tipte dört adet yeni pil kullanın. Pilleri değiştirirken dördünü birden değiştirin.
 - AA-boy Ni-MH veya lityum piller de ayrıca kullanılabilir.

Kameraya Bağlantı




1 Speedlite'ı takın

- Speedlite'ın askı ayağını kameranın aksesuar kazağına yerleştirin.



2 Speedlite'ı sağlamlaştırın.


- Askı ayağı üzerindeki kilit tuşunu sağa çevirin.
► Kilit tuşu klik sesiyle yerine oturduğunda kilitlenir.



3 Speedlite'ı çıkarın.


- * Kilit açma tuşuna basılı tutarken kilit düğmesini sola çevirin ve Speedlite'ı çıkarın

Güç Düğmesinin Açılması



- 1 Açıma/kapama düğmesini <ON> konumuna getirin.**

► Flaş geri dönüşüme başlar.



- 2 Flaşın hazır olduğundan emin olun.**

- Pilot lambası ilk önce yeşile dönecektir (hızlı flaş için hazır) ve daha sonra kırmızı (flaş hazır) olacaktır.
- Bir test flaşı patlatmak için pilot lambasına basın.

Hızlı Flaş Hakkında

Hızlı flaş, bir flaşın pilot lambası hala yeşilken flaş hazır komutundan önce patlamasına olanak sağlar.

Kılavuz No., tam çıkışın 1/6 ile 1/2'si kadar olsa da, hızlı flaş yakındaki konular ve daha kısa geri dönüşü süresi istediğiniz zamanlar için etkilidir.

İlerleme modunu tek çekime ayarlayın. Hızlı flaş, sürekli çekim, FEB, manuel flaş ve stroboskopik flaş modlarında kullanılamaz.

C.Fn Hızlı flaş sürekli flaş çekiminde de kullanılabilir.
(C.Fn-06 → p.27)

Otomatik Güç Kapatma Hakkında


Pil gücünü korumak için hiçbir işlem yapılmadan geçen süre sonunda (yaklaşık 1.5 ile 15 dakika arası) flaşın gücü otomatik olarak kapanacaktır. Speedlite'ı yeniden açmak için deklaşör düğmesine veya Speedlite'in test patlaması tuşuna tekrar basın.

C.Fn Otomatik Güç Kapatma işlevi iptal edilebilir. (C.Fn-01 → p.27)

- Kameranın işlem zamanlayıcısı $\frac{1}{4}$ veya $\frac{1}{6}$ etkin durumdayken test patlaması yapılamaz.
- Speedlite ayarları güç kapatıldıktan sonra da saklanacaktır. Speedlite ayarının pilleri değiştirdiğinizde de korunmasını istiyorsanız, pil değişimini 1 dakika içinde yapmanız gereklidir.

Tam Otomatik Flaş Çekimi


Kameranın çekim modunu <P> (Program AE) veya <□> (tam Otomatik) olarak ayarladığınızda, E-TTL II/E-TTL tam otomatik flaş çekimi, <P> ve <□> modlarındaki AE çekimi kadar kolay olacaktır.



4 60 5.6

1 Speedlite ayarını <ETTL> konumuna getirin.

- <MODE> tuşuna basarak <ETTL>'nin görüntülenmesini sağlayın.




2 Konuya odaklanın.

- Odaklanmak için deklaşör düğmesine yarım basın.
- Vizörde enstantane hızı ve diyafram ayarı görüntülenenir.
- Vizörde simbolünün yandığından emin olun.

3 Resmi çekin.

- Konunun LCD ekranında görüntülenen etki menzilinde olduğundan emin olun.
- Poz çekilmeden hemen önce bir öncül flaş ve daha sonra ise ana flaş patlar.
- Eğer standart flaş pozlaması elde edildiyse, flaş pozlama onay lambası yaklaşık 3 saniye boyunca yanar.



- <ETTL> Kamera E-TTL II ile uyumlu olsa bile LCD ekranда <ETTL> görüntülenir.
- Eğer flaş pozlama telfisi lambası yanmazsa, konuya biraz daha yaklaşın ve resmi yeniden çekin. Ayrıca dijital kameralarda ASA hızını da ayarlayabilirsiniz.

Çekim Modlarında E-TTL II ve E-TTL Otomatik Flaş Kullanımı ■

Kameranın çekim modunu < **Av** > (diyafram önceliği AE), < **Tv** > (enstantane önceliği AE) veya < **M** > (manuel) olarak ayarlayın ve E-TTL II/E-TTL otomatik flaş çekimini kullanın.

Tv	Bu modu sadece enstantane hızını manuel ayırmak istediğinizde seçin. Kameranız daha sonra bir standart pozlama elde edebilmek için otomatik olarak enstantane hızına uygun diyaframı ayarlar. <ul style="list-style-type: none"> ● Eğer diyafram göstergesi yanıp sönyorsa, bu arka plan pozlamasının aşırı pozlanacağı veya düşük pozlanacağı anlamına gelir. Enstantane hızı yanıp diyafram göstergesinin yanıp sönmesi durana kadar ayarlayın.
Av	Bu modu diyaframı manuel olarak ayırmak istediğinizde seçin. Kameranız daha sonra bir standart pozlama elde edebilmek için diyaframa uygun enstantane hızını otomatik olarak ayarlar. Eğer arka plan, bir gece sahnesi kadar kanlıksa, hem ana konunun hem de arka planın bir standart pozlama elde edebilmek için yavaş bir senkron hızı kullanılacaktır. Ana konunun standart pozlaması flaşla elde edilirken, arka planın standart pozlaması düşük enstantane hızı ile elde edilir. <ul style="list-style-type: none"> ● Az ışıklı çekim koşullarında düşük bir enstantane hızı kullanılacağından tripod kullanmanızı tavsiye ederiz. ● Eğer enstantane hızı göstergesi yanıp sönerse, bu arka plan pozlamasının aşırı pozlanacağı veya düşük pozlanacağı anlamına gelir. Diyafram ayarını enstantane hızı göstergesinin yanıp sönmesi durana kadar yapın.
M	Bu modu hem enstantane hızını hem de diyaframı manuel olarak ayırmak istediğinizde seçin. Ana konunun standart pozlaması flaş ile elde edilir. Arka planın pozlaması ise sizin ayarladığınız enstantane hızı ve diyafram kombinasyonu ile elde edilir.

- Eğer < **DEP** > veya < **A-DEP** > çekim modunu kullanırsanız, sonuç < **P** > (Program AE) modunda elde edilen sonuçla aynı olacaktır.

Flaş Senkron Hızları ve Kullanılan Diyaframalar

	Enstantane Hız Ayarı	Diyafram Ayarı
P	Otomatik (1/60 sn. – 1/X sn.)	Otomatik
Tv	Manuel (30 sn. – 1/X sn.)	Otomatik
Av	Otomatik (30 sn. – 1/X sn.)	Manuel
M	Manuel (buLb, 30 sn. – 1/X sn.)	Manuel

- 1/X sn. Kameranın maksimum flaş senkron hızıdır.


2

Flaş Kullanımı

	Flaş Pozlama Telaflisi	14
	FEB	15
	FEL: FE Kilidi	16
	Yüksek-Hızda Senkron	17
	Yansıtma Flaşı	18
	ZOOM: Flaş Kapsamının Ayarlanması ve Geniş Panelin Kullanımı	20
M	: Manuel Flaş	22
MULTI	: Stroboskopik Flaş	24
II	İkinci Perde Senkronu	26
C.Fn	: Özel Ayar İşlevi	27
	Harici Flaş Ölçümü	30
	Kameranın Menü Ekranı ile Speedlite Kontrolü	32


Flaş Pozlama Telafisi

Flaş pozlama telafisini normal pozlama telafisi kadar kolaylıkla ayarlayabilirsiniz. Flaş pozlama telafisi 1/3-adım artışı $+_{-}3$ adıma kadar ayarlanabilir. (Eğer kamera sadece $\frac{1}{2}$ -adım artısına izin veriyorsa, o zaman sadece $\frac{1}{2}$ -adım artışı ayarlayabilirsiniz.)




1 seçenekine gelin.

- Ekranda  simgesinin görünmesi için  tuşuna basın.
- ekranda  simbolü ve flaş pozlama telafisi miktarı yanıp söner.



2 Flaş pozlama telafisi miktarını ayarlayın.

- Miktarı ayarlamak için  kadranını çevirin.
- Flaş pozlama telafisini iptal etmek için miktarı "+0" olarak ayarlayın.



3 tuşuna basın.


- Flaş pozlama telafisi miktarı ayarlanır.

 Eğer flaş pozlama telafisi hem Speedlite hem de kamera için ayarlandıysa, Speedlite'in flaş pozlama telafisi miktarı kameranın flaş pozlama telafisini öneşmezdir.

C.Fn Flaş pozlama telafisi ayarı sadece  kadranı ile sınırlanılabılır
(C.Fn-13 → s.27)


FEB

Her resim için flaş çıkışını otomatik olarak 1/3-adım artışı +3 adıma kadar değiştirirken üç flaşlı çekim yapabilirsiniz (kamera sadece ½-adım artışı izin veriyorsa, sadece 1/2-adım artışı ayarlanabilir). Buna FEB (Flaş Pozlama Dizelemesi) denir.




1 tuşuna basın.

- Ekranda  simgesinin görünmesi için  tuşuna basın.
-  simbolü ve dizeleme miktarı görünür.



2 Flaş pozlama dizeleme miktarını ayarlayın.

- Miktarı ayarlamak için  kadranını çevirin.



3 tuşuna basın.

- FEB ayarı yapılır.



- Üç resim çekildikten sonra FEB otomatik olarak iptal olur.
- FEB ayarı için kameranızın ilerleme modunu tek çekime getirin. Çekim yapmadan önce flaşın hazır olduğundan emin olun.
- FEB'i flaş pozlama telafisi ve FE kilidi ile birleştirilebilirsiniz.



C.Fn Üç çekimden sonra FEB'in otomatik olarak iptal edilmesinin önüne geçebilirsiniz.
(C.Fn-03 → s.27)




C.Fn FEB çekim sırası değiştirilebilir. (C.Fn-04 → s.27)

FEL: FE Kilidi

FE (flaş pozlama) kilidi, resmin herhangi bir kısmı için doğru flaş pozlamasını kilitlemenize olanak sağlar.

LCD ekranда <ETTL> görüntülenirken kameranın <FEL> tuşuna basabilirsiniz. Kameranızın <FEL> tuşu yoksa <*> tuşuna basın.

1 Konuya odaklılanın.



2 <FEL> tuşuna basın (16)


- Vizör merkezini konuya hedefleyin ve <FEL> tuşuna basın.
- ▶ Konu için flaş pozlama okuması elde etmek için bir öncül flaş patlayacaktır.
- ▶ "FEL" mesajı 0.5 saniye boyunca LCD ekranında görünecektir.
- <FEL> tuşuna her basışınızda bir öncül flaş patlatılacak ve yeni bir flaş pozlama ayarı kilitlenecektir.



- Eğer konu çok uzaktaysa ve sonuç düşük pozlama olursa vizörde  simgesi yanıp sönecektir.
- LCD ekranında <ETTL> görüntülenemezse FE kilidi ayarı mümkün olmayacaktır.
- Eğer konu çok küçükse FE kilidi pek etkili olmayı bilir.

Yüksek Hızlı Senkron

Yüksek hızlı senkron (FP flaş) ile flaşı tüm enstantane hızlarında kullanabilirsiniz. Bu özellikle fill-flaş portrelerde diyafram önceliği kullanmak istediğiniz zamanlarda etkilidir.



seçenekéğine gelin.

- Ekranda / simbolünün görüntülenmesi için  tuşuna basın.
- Vizörde  simbolünün yandığından emin olun.

- 
- Eğer kameranın maksimum flaş senkron hızı ile aynı veya daha yavaş bir enstantane hızı ayarlısanız vizörde  görünmeyecektir.
 - Yüksek hızlı senkron ile enstantane hızı ne kadar yüksek olursa flaş etki menzili o kadar azalacaktır. Etkin flaş menzili için LCD ekranı kontrol ediniz.
 - Normal flaş geri dönmek için / tuşuna basın. Böylece  simbolü kapanır.
 - Stroboskopik flaş ayarlanamaz.

Yansıma Flaşı


Flaş kafasını bir duvara veya tavana doğru doğrultursanız flaş konuyu aydınlatmadan önce yüzeyden yansıyacaktır. Bu, konunun arkasındaki gölgeleri yumuşatarak daha doğal görünümü bir resim elde etmenizi sağlar. Buna yansıtma flaşı denir.

Yansıtma Yönü Ayarlayın

PUSH tuşunu basılı tutun ve flaş kafasını çevirin.

Eğer flaş kapsamı otomatik olarak ayarlanırsa 50 mm'de sabitlenir. LCD ekran - - mm'yi görüntüleyecektir.

- Flaş kapsamını manuel olarak da ayarlayabilirsiniz.




- Eğer duvar veya tavan çok uzaktaysa, seken (bounced) flaş çok zayıf olabilir ve düşük pozlama oluşabilir.
- Yüksek yansıtma elde etmek için duvar veya tavan beyaz renkte ve düz olmalıdır. Eğer yansıtma yüzeyi beyaz değilse, resimde farklı renk tonları oluşabilir.
- Resim çekildikten sonra flaş pozlama onay lambası yanmazsa daha büyük bir diyafram açılımı kullanın ve tekrar deneyin.

Bir Parıltı Yaratmak


Catchlight paneli ile konunun gözlerinde bir parıltı oluşturarak yüz ifadesine bir canlılık katabilirsiniz.

1 Flaş kafasını yukarı doğru 90° çevirin.



2 Geniş paneli dışarı çekin.

► Catchlight paneli aynı anda dışarı çıkar.




3 Geniş paneli içeri geri itin.

- Sadece geniş paneli içeri itin.
- Aynı işlemi yansıtma flaşı için de uygulayın.

- Flaş kafasını önce dümdüz ileri doğru daha sonra yukarı 90° hedefleyin. Flaş kafasını sola ve sağa doğru hareket ettirirseniz catchlight çalışmaz.
- Maksimum catchlight efekti için konunun 1.5 m uzağında kalın.


Yakın Plan Flaş Çekimi

Eğer 0.5 – 2 m arasında bir mesafeden konuyu çekmek istiyorsanız, <PUSH> tuşunu basılı tutun ve flaş kafasını aşağıya 7° eğin.



ZOOM: Flaş Kapsamının Ayarlanması ve Geniş Panel Kullanımı

Flaş kapsamı objektif odak uzunluğuna uymak için 24 mm ile 105mm arasında bir değere ayarlanabilir. Flaş kapsamını otomatik olarak veya manuel ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, flaş kapsamı dahili geniş panelle 14mm geniş açı objektiflere genişletebilir.




< ZOOM / > tuşuna basın.

- kadranını çevirerek flaş kapsamını değiştirebilir.
- Flaş kapsamı otomatik olarak ayarlandığında görüntülenemez.



- Flaş kapsamını manuel olarak ayarladığınızda, objektif odak uzunluğunun kapsandığından emin olun. Aksi takdirde resim etrafında karanlık bir alan oluşabilir.
- Kamerayı Speedlite'in PC girişine bağlamak için piyasadan temin ettiğiniz bir senkron kablosu kullanıyzorsanız flaş zoom'unu manuel ayarlayın.

Geniş Panelin Kullanımı



Geniş paneli dışarı çekin ve gösterildiği gibi flaş kafasının üzerine yerleştirin. Flaş kapsamı daha sonra 14 mm'ye genişleteilecektir.

- Catchlight paneli de aynı anda dışarı çıkacaktır. Catchlight paneli içeri itin.
- < ZOOM / > tuşu çalışmaz.



- Flaş kapsamı EF 15mm f/2.8 Fisheye objektif ile uyumlu değildir.




- Eğer geniş panelle yansıtma flaşı kullanırsanız, LCD ekranındaki bütün gösterge uyarıları yanıp sönecektir. Konu hem yansıtma flaşı hem de direkt flaşla aydınlatılacağından doğal görünümünü kaybedecektir.
- Geniş paneli nazikçe çıkarın. Aşırı güç uygulama geniş panelin yerinden çıkışmasına neden olabilir.

Resim Boyutu İçin Otomatik Zoom

EOS DIGITAL kameralar üç resim boyutundan birine sahiptirler. Objektifin etkin odak uzaklılığı, kameranın resim boyutuna bağlı olarak farklılaşacaktır. Speedlite, EOS DIGITAL kameranın resim boyutunu otomatik olarak algılar ve otomatik olarak flaş kapsamını objektif odak uzunlukları için 24mm'den 105mm'ye kadar bir değere ayarlar.


Speedlite uyumlu bir kameralaya takıldığında, Speedlite'in LCD ekranında  simgesi belirir.




C.Fn Otomatik zoom yapılamayabilir (C.Fn-09 → s.27)

M: Manuel Flaş

Flaş çıkışını 1/128 güçten, 1/1 tam güce 1/3-adım artışı ile ayarlayabilirsiniz. Doğru bir flaş pozlaması için gerekli flaş çıkışını belirlemek için manuel bir flaşmetre kullanın.



- 1 Ekranda <M> simbolünü görüntülemek için <MODE> tuşuna basın.**



- 2 Flaş çıkışını ayarlayın.**

- tuşuna basın.
- Flaş çıkışı yanıp söner.
- Flaş çıkışını ayarlamak için kadranını çevirin ve ardından tuşuna basın.
- Görüntülenen etkin flaş menzilini görmek için deklaşöre yarı basın.

Görüntülenen Flaş Çıkış Değerleri

Flaş çıkışını çekim esnasında değiştirdiğinizde, aşağıda belirtilen tablo durağın $\frac{1}{2}$ -0.3 → $\frac{1}{2}$ → $\frac{1}{2}$ +0.3 gibi nasıl değiştığını daha kolay görenmenizi sağlar. Flaş çıkışını arttırdığınızda veya azalttığınızda durağın nasıl değiştığını görebilirsiniz.

Örneğin, flaş çıkışını, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ -0.3 veya $\frac{1}{2}$ -0.7'ye azaltığınızda veya ardından flaş çıkışını $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ +0.3, $\frac{1}{2}$ +0.7'den daha fazla arttırdığınızda $\frac{1}{1}$ görüntülenecektir.

(Örnek)

Azaltılmış flaş çıkışı için değerlerdir →

1/1	1/1 -0.3	1/1 -0.7	1/2	1/2 -0.3	1/2 -0.7	1/4	...
	1/2 +0.7	1/2 +0.3		1/4 +0.7	1/4 +0.3		

←Arttırılmış flaş çıkışı için değerler

Ölçülen Manuel Flaş Pozlamaları

EOS-1D serisi kameraya Speedlite takıldığından, yakın plan çekimler için flaş seviyesini manuel ayarlayabilirsiniz.

1 Kamera ve Speedlite'ı ayarlayın.

- Kameranın çekim modunu <M> veya <Av> ayarına getirin.
- Speedlite'ı manuel flaş ayarına getirin.

2 Konuya odaklanın.

- Manuel odaklanın.

3 %18'luk gri kart ayarı yapın.

- Gri kartı konu pozisyonuna yerleştirin.
- Vizörde, merkezdeki tüm nokta ölçüm dairesi gri kartı çevrelemelidir.

4 <FEL> tuşuna basın. (♂16)

- ▶ Speedlite bir öncül flaş patlatacak ve konu için gereken flaş çıkışı hafızada saklanacaktır.
- ▶ Vizörün sağ tarafında poz seviye göstergesi doğru flaş pozlaması için flaş pozlama seviyesi görüntülenir.

5 Flaş pozlama seviyesini ayarlayın.

- Speedlite'in manuel flaş seviyesini ve kamera diyaframını ayarlayın. Böylelikle flaş poz seviyesi, standart pozlama indeksile hizalanır.

6 Resmi çekin.

- Gri kartı kaldırın ve resmi çekin.




Bu özellik sadece manuel flaş ile EX-serisi Speedlite'larda EOS-1D serisi kameralarda çalışır.


MULTI: Stroboskopik Flaş

Stroboskopik flaş ile hızlı bir flaş serisi patlatılır. Hareketli bir konunun tek bir resimde çoklu görüntülerini yakalamak için kullanılabilir.

Patlama frekansını (Hz ile belirtilen saniye başına düşen flaş sayısı), flaş sayısını ve flaş çıkışını ayarlayabilirsiniz.




- Ekranda <MULTI> simbolünü görüntülemek için <MODE> tuşuna basın.



- Ayarlanacak başlığı seçin.

- tuşu ile başlığı seçin (yanıp söner).



- İstediğiniz ayar değerini seçin.

- kadranını çevirerek değeri ayarlayın ve ardından tuşuna basın.
- Diğer ayar başlığı yanıp söner.
- Flaş çıkışını ayarladıkten ve tuşuna bastıktan sonra bütün ayarlar ekranda görünür.

Enstantane Hızının Ayarlanması

Stroboskopik flaş sırasında, deklanşör patlama durana kadar açık kalır. Enstantane hızını hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanın ve kameraya uygulayın.

Flaş sayısı ÷ Patlama frekansı = Enstantane hızı

Örneğin, flaş sayısı 10 ise ve patlama frekansı 5 Hz ise enstantane hızı en az 2 saniye olmalıdır.

 Aşırı ısınmayı ve flaş kafasının yıpranmasını engellemek için 10 stroboskopik patlamadan daha fazla patlama yapmayın. 10 patlamadan sonra Speedlite'ın en az 15 dakika dinlenmesine izin verin. Eğer stroboskopik flaş peş peşe 10 kereden fazla kullanırsanız, patlama flaş kafasını korumak için otomatik olarak durabilir. Bu durumda Speedlite'ı en az 15 dakika dinlendirin.



- Stroboskopik flaş karanlık bir arkaplanda, yüksek seviyede yansıtma yapan bir konu ile birlikte kullanıldığında çok etkilidir.
- Bir tripod, uzaktan kumanda veya harici güç ünitesi kullanılması tavsiye edilir..
- 1/1 veya ½ flaş çıkış stroboskopik flaş için ayarlanamaz.
- Stroboskopik flaş "buLb" ile kullanılamaz.
- Eğer flaş sayısı – olarak gösteriliyorsa, patlama deklanşör kapanana kadar veya pil bitene kadar devam eder. Flaş sayısı aşağıdaki tablodadaki gösterildiği gibi sınırlanacaktır.

Maksimum Stroboskopik Flaşlar

Flaş Çıkışı	Hz	1	2	3	4	5	6 - 7	8 - 9
1/4	7	6	5	4	4	3	3	3
1/8	14	14	12	10	8	6	5	5
1/16	30	30	30	20	20	20	10	10
1/32	60	60	60	50	50	40	30	30
1/64	90	90	90	80	80	70	60	60
1/128	100	100	100	100	100	90	80	80


Flaş Çıkışı	Hz	10	11	12 - 14	15 - 19	20 - 50	60 - 199
1/4	2	2	2	2	2	2	2
1/8	4	4	4	4	4	4	4
1/16	8	8	8	8	8	8	8
1/32	20	20	20	18	16	12	
1/64	50	40	40	35	30	20	
1/128	70	70	60	50	40	40	

- Eğer flaş sayısı – ile gösterilirse, maksimum flaş sayısı patlama frekansına bakılmaksızın aşağıdaki tablodadaki gösterildiği gibi olacaktır.

Flaş Çıkışı	1/4	1/8	1/16	1/32	1/64	1/128
Flaşlar	2	4	8	12	20	40

► İkinci Perde Senkron

Düşük bir enstantane hızı ile konuya takip eden bir ışık huzmesi yaratabilirsiniz. Flaş, deklanşör kapanmadan hemen önce patlar.



Ekranda $\frac{1}{H}$ /► simbolünü görüntülemek için ► tuşuna basın.



- Çekim modunun "bulb" olarak ayarlanması ikinci-perde senkronu kolaylaştırır.
- Normal flaş geri dönmek için tekrar $\frac{1}{H}$ /► tuşuna basın. Ekrandan ► simgesi kalkar.
- E-TTL II/E-TTL ile flaş, yavaş enstantane hızı kullanıldığında dahi patlar. İlk flaş sadece öncül bir flaştır, bu bir arıza olduğu anlamına gelmez.
- Stroboskopik flaş ayarlanamaz.
- Kablosuz flaş ayarlanamaz.

C.Fn: Özel Ayar İşlevleri

Speedlite özelliklerini tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Bunu Özel Ayar İşlevleri ile yapabilirsiniz.


Özel Ayar Numarası	İşlev	Ayar No.	Ayarlar & Tanımı	Başvuru Sayfası
C.Fn-00	Mesafe göstergesi	0	Metre (m)	-
		1	Feet (ft)	-
C.Fn-01	Otomatik kapanma	0	Çekim yapılabılır	sf.10
		1	Çekim yapılamaz	
C.Fn-02	Flaş modelleme	0	Çekim yapılabılır (alan derinliği ön izleme tuşu)	sf.44
		1	Çekim yapılabılır (test patlaması tuşu)	
		2	Çekim yapılabılır (her iki tuşla da)	
		3	Çekim yapılamaz	
C.Fn-03	FEB otomatik iptal	0	Çekim yapılabılır	sf.15
		1	Çekim yapılamaz	
C.Fn-04	FEB dizisi	0	0 → - → +	sf.15
		1	-- → 0 → +	
C.Fn-05	Flaş ölçüm modu	0	E-TTL II/E-TTL	sf.12
		1	TTL	sf.55
		2	Harici ölçüm: Otomatik	sf.30
		3	Harici ölçüm: Manuel	sf.30
C.Fn-06	Sürekli çekim için hızlı flaş	0	Çekim yapılamaz	sf.10
		1	Çekim yapılabılır	
C.Fn-07	Otomatik flaşla patlamayı test et	0	1/32	-
		1	Flaş çıkışı	-
C.Fn-08	AF-yardımcı patlaması	0	Çekim yapılabılır	sf.49
		1	Çekim yapılamaz	
C.Fn-09	Sensör boyutu için otomatik zoom	0	Çekim yapılabılır	sf.21
		1	Çekim yapılamaz	
C.Fn-10	İkincil otomatik kapama zamanlayıcısı	0	60 dakika	sf.39
		1	10 dakika	
C.Fn-11	İkincil otomatik kapama iptali	0	8 saat içinde	sf.48
		1	1 saat içinde	
C.Fn-12	Harici güç kaynağı ile flaşın geri dönüşümü	0	Flaş ve harici güç	sf.48
		1	Harici güç kaynağı	
C.Fn-13	Flaş pozlama ölçüm ayarı	0	Speedlite tuşu ve kadran	sf.14
		1	Sadece Speedlite kadranı	



1 Ekranda /C.Fn simbolü görününe kadar < C.Fn /C.Fn > tuşunu basılı tutun.

2 Özel Ayar İşlev numarasını seçin.

- Özel Ayar İşlev numarasını ayarlamak için kadranını çevirin.



3 Ayarı değiştirin.

- tuşuna basın.
- Özel Ayar İşlev numarası yanıp söner.
- İstediğiniz sayıya gelmek için kadranını çevirin ve tuşuna basın.
- Özel İşlev ayarını yaptıktan sonra <MODE> tuşuna basın. Kameranız çekime hazır hale gelir.

C.Fn-02-3: Alan derinliğini kontrol etmek istediğinizde idealdir. (s.44)

C.Fn-12: Harici bir güç kaynağı kullanılıyorsa, flaşın geri dönüşümünde hem dahili piller hem de harici güç kaynağı kullanılacaktır. Bu durumda, dahili piller tükendiği anda çekim yapmak mümkün olmayacağından.

1 ayarlandığında flaş şarj etmek için sadece harici güç kaynağı kullanılır ve dahili piller daha uzun süre kullanılabilir. Speedlite'ın 1 ayarı kullanıldığında dahil, flaş kontrolü için dahi pillere ihtiyaç duyacağının unutmayın.

- C.Fn-03-1 sadece EOS-1 serisi filme kameraları içindir.

Eğer EOS DIGITAL kamera veya EOS REBEL T2/300X kullanıyorsanız bu ayarı yapmayın. Bu tarz kameralar için C.Fn-05-1 ayarı yapılrsa, flaş kontrolü uygun bir şekilde çalışmaz. Flaş patlamayabilir veya sadece tam çıkışta patlar.


- Tip-A kameralar ile C.Fn-05-1 ayarında kablosuz otomatik flaş çekimi mümkün olmayacağından.
- Speedlite'da veya kamerada "AF-assist beam OFF" ayarlanırsa, AF-yardımcı ışığı yayılmaz.

- Tip-B kamera kullanıyorsanız, C.Fn-05-0 ayarında dahi E-TTL II/E-TTL otomatik flaş çalışmaz.

Harici Flaş Ölçümü

Konudan yansyan flaş harici ölçüm sensörüyle gerçek zamanda ölçülür. Standart flaş pozlama atandığında flaş çıkıştı otomatik olarak kesilir. Otomatik harici ölçüm, EOS-1D Mark III ile ve manuel harici ölçüm bütün EOS kameraları ile uyumludur.

E: Otomatik Harici Ölçüm




Otomatik harici ölçümü ayarlayın.

- Speedlite'ın Özel Ayar İşlevini C.Fn-05-2'ye ayarlayın. (s.27)




- Otomatik harici ölçüm ile, kameranın ISO hızı ve diafram değeri Speedlite tarafından gerçek zamanda otomatik olarak ayarlanır.
- Otomatik harici ölçüm, flaş pozlama telfisi (s.14) ve FEB (s.15) ile de çalışır.

EM: Manuel Harici Ölçüm




1 Manuel harici ölçümü ayarlayın.

- Speedlite'ın Özel Ayar İşlevini C.Fn-05-3'e ayarlayın. (s.27)



2 Speedlite'ı kameranın ISO hızına ayarlayın.

- tuşuna absinca, ISO hızı yanıp söner.
- ISO hızını ayarlamak için kadranını çevirin ve tuşuna basın.



3 Speedlite'ı kameranın diafram değerine ayarlayın.

- tuşuna basınca diafram değeri yanıp söner.
- Diafram ayarı için kadranını çevirin ve tuşuna basın.



- Ayarları tamamladıktan sonra, deklanşöre yarı basın. Speedlite'in LCD ekranında etkin flaş menzili görüntülenir.
- Manuel harici ölçümde, kamerası Speedlite'in PC girişine senkron kablosuyla bağlayabilir ve Speedlite'i kameralan farklı bir pozisyonaya yerleştirebilirsiniz.
- Speedlite'i başka bir Speedlite'in PC girişine bir senkron kablosuyla bağlayamazsınız. İkinci Speedlite patlamaz.



Kameranın Menü Ekranından Speedlite Kontrolü

Speedlite kontrol işlevine sahip bir EOS kameraya Speedlite takıldığından, Speedlite kontrolü aşağıdaki gibi yapılabilir. Menü işlem prosedürleri için kameranızın kullanım kılavuzuna başvurun.

● Speedlite işlevlerinin ayarlanması

- Ayarlanabilir işlevler flaş moduna bağlı olarak değişir.
- Flaş modu
 - Deklanşör senkronu (1./2. perde)
 - FEB
 - Flaş pozlama telfafisi
 - Flaş ölçüm modu
 - Flaş patlaması
 - Speedlite ayarlarının iptali

● Speedlite Özel Ayar İşlevleri

- C.Fn-00-13, toplam 14

● Bütün Speedlite Özel İstek Ayarlarını İptal Et

Sadece C.Fn-00 silinmez.

Flaş işlev ayarları ekranı*

Flash function settings	
Flash mode	E-TTL II
Shutter sync.	1st curtain
FEB	-3.2.1.0.1.2±3
Flash exp. comp	+3.2.1.0.1.2±3
E-TTL II	Evaluative
Flash firing	Enable
Clear Speedlite settings	

Flaş C.Fn ayarları ekranı*

Flash C.Fn settings	
Auto power off	□ 1
0:Enabled	
1:Disabled	
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

* EOS-1D Mark III ekranları

 Flaş pozlama telfafisi Speedlite ile önceden yapılmış ise, flaş pozlama telfafisi kamera ile ayarlanamaz. Bu ayarı kamera ile ayar yapmak için öncelikle flaş pozlama telfafisini sıfır getirin.

 Herhangi bir Speedlite Özel Ayar İşlevi ve flaş pozlama telfafisi haricindeki flaş işlevi ayarı, hem kamera hem de Speedlite tarafından yapılır ve en son ayar işleme koyulur.

3


Kablosuz Flaş

Kablosuz Flaş Hakkında.....	34
Kablosuz Ayarlar.....	36
Tam Otomatik Kablosuz Flaş.....	37
E-TTL II ile Flaş Oranı.....	41
Herbir İkincil Ünite İçin Flaş Çıkış Ayarı.....	45
İkincil Ünite İle Manuel Flaş ve Stroboskopik Flaş Ayarı..	46

Kablosuz Flaş Hakkında

Kablosuz flaş özelliğine sahip çoklu Canon Speedlite'lar ile normal E-TTL II otomatik flaş kullanırken olduğu gibi kolaylıkla farklı ışık efektleri yaratabilirsiniz. Kameraya bağlı 580EX (ana ünite) ile girdiğiniz veriler de ayrıca kablosuz aracılığı ile ana ünite tarafından kontrol edilen ikincil ünitelere iletilir. Böylece çekim sırasında ikincil üniteleri çalıştırmanız gerekmekz. Temel kablosuz kurulumu aşağıda gösterilmiştir. Daha sonra yapmanız gereken tek şey ana üniteneyi <ETTL> konumuna ayarlamaktır. Bu kablosuz E-TTL II otomatik flaş hareketi geçirir (s.37). Unutmayın ki EOS 1D Mark II ve EOS ELAN 7NE/ELAN 7N/30V/33V modellerinden önceki A tipi kameralarda E-TTL otoflaş kullanılacaktır.

Yerleştirme ve İşlem Menzili




- Ana ünite ile ayarlanmış herhangi bir flaş pozlama telsafı miktarı, yüksek hızlı senkron (FP flaş), FE kilidi, FEB, manuel flaş ve stroboskopik flaş ayarlarının tamamı otomatik olarak ikincil ünitelere aktarılacaktır.
- İkincil üniteler olarak konuşlanmış çoklu flaşlarda bile bunların hepsi, kablosuz aracılığı ile aynı şekilde kontrol edilecektir.
- İkincil bir ünite olarak ayarlanmış 580EX ayrıca Speedlite İleticisi ST-E2 (ayrı satılır) ile, kablosuz olarak da kullanılabilir.
- Buradan itibaren, "ana ünite" 580EX için kullanılacaktır. "İkinci Ünite" ise, ikincil ünite olarak ayarlanan bir 580EX için kullanılacaktır.


Çoklu-Speedlite, Kablosuz Işık Konfigürasyonları

İki ya da üç ikincil grup yaratabilir ve E-TTL II otomatik flaş çekimi (s.41-45) için flaş oranını ayarlayabilirsiniz.

İki ikincil grup ile kablosuz flaş (s.41)




Üç ikincil grup ile kablosuz flaş (s.43)




Kablosuz Ayarlar

Normal flaş ve kablosuz flaş arasında geçiş yapabilirsiniz. Normal çekim yaparken kablosuz ayarının OFF konumunda olduğundan emin olun.

Ana Ünite Ayarı




- 1 Gösterge solda gösterildiği gibi yanıp sönene kadar <ZOOM> tuşuna 2 veya daha uzun süre basın.**




2 Ana ünite olarak ayarlayın.

- < **MASTER** > yanıp sönene kadar kadranını çevirin ve tuşuna basın.
- ▶ < **MASTER** > ve < **CH.** > görüntülenecektir ve Speedlite ana ünite olarak ayarlanacaktır.




İkincil Ünite Ayarı



İkincil ünite olarak ayarlayın.

- "Master Unit Setting" (ana ünite ayarını) yukarıdaki prosedüre göre yapın.
- 2. aşamada, ekranada < **SLAVE** > görünené kadar kadranını çevirin ve tuşuna basın.
- ▶ < **SLAVE** > ve < **CH.** > görüntülenecektir ve Speedlite ikincil bir ünite olarak ayarlanacaktır.



Tam Otomatik Kablosuz Flaş

Bu yöntem tüm Speedlite'ların toplam flaş çıkışını kontrol eden E-TTL otomatik flaş ile aynı flaş çıkışında patlamalarını sağlar.



1 Kameraya bağlı 580EX II'yi ana ünite olarak ayarlayın.



2 Diğer 580EX II Speedlite'ı(ları) kablosuz ünite(ler) olarak ayarlayın.



3 İletişim kanallarını kontrol edin.


- Ana ünite ve ikincil ünite(ler) farklı kanallara bağlanmışsa hepsini aynı kanala geçirin (s.40)

4 Kamera ve Speedlite'ı yerleştirin.

- Speedlite'ları bir sonraki sayfada gösterilen menzile göre yerleştirin.


5 Ana ünitenin flaş modunu <ETTL>'ye ayarlayın.

- Çekimde <ETTL> ikincil ünite(ler) için otomatik olarak ayarlanabilir.



6 Flaşın hazır olduğundan emin olun.

- İkincil ünite(ler) patlamaya hazır olduğunda, AF-yardımcı ışığı saniyede bir defa yanıp sönecektir.




7 Flaş işlemini kontrol edin.

- Ana ünitenin test patlaması tuşuna basın.
- ▶ İkincil ünite patlar. Flaş patlamazsa, ikincil ünitenin açısını ve uzaklığını ana üniteye doğru ayarlayın.

8 Kamerayı hazırlayın ve çekin.

- Kamerayı normal flaşlı çekimde olduğu gibi ayarlayın.



- İkincil ünitesi düzgün tutmak için mini stand'ı (tripod yuvası vardır) kullanın.
- İkincil ünitenin flaş gövdesini, yansıtma özelliğini kullanarak çevirin ve kablosuz sensörün ana ünitemle yüzeye gelmesini sağlayın.
- Kapalı mekanlarda, kablosuz sinyali duvardan sekebileceğinden ikincil ünitesi(ler) konumlandırmınızda hareket alanınız vardır.
- İkincil ünitesi(ler) konumlandırdıktan sonra, çekim öncesinde kablosuz işlemini test etmeyi unutmayın.
- Ana ünite ile ikincil ünitesi(ler) arasında herhangi bir engel koymayın. Engelleme yapan objeler telsiz sinyallerinin iletimini bloke edebilir.



- Flaşın zoom ayarı otomatik olarak 24mm'ye ayarlanır. Ana ünitenin zoom ayarını değiştirebilirsiniz. Ancak, ana ünitenin ikincil üniteye(ler) öncül flaş ile kablozus sinyaller aktardığını unutmayın. Bu yüzden, flaş kapsamı ikincil ünitenin pozisyonunu kapsamalıdır. Eğer ana ünitenin zoom ayarını değiştirirseniz çekimden önce kablozus işlemi test etmeyi unutmayın.
- Eğer ikincil ünite otomatik güç kapatma moduna geçerse, ana ünitenin test patlaması tuşuna basarak tekrar açılabilirsiniz.
- Bir test flaşı, kameranın işlem zamanlayıcısı $\odot 4$ veya $\odot 6$ aktifken patlatılamaz.

C.Fn


Ikincil ünitenin otomatik kapanma süreci değiştirilebilir. (C.Fn-10 → s.27)

C.Fn

Ikincil ünitenin otomatik kapanma işleminin ana ünite tarafından iptal edilmesi esnasında geçen süre değiştirilebilir. (C.Fn-11 → s.27)

Ana Ünite Flaşı ON/OFF

Ana ünitenin patlamasını devre dışı bırakarak sadece ikincil ünitenin(lerin) patlamasını sağlayabilirsiniz.




1 < ZOOM / \leftrightarrow > tuşuna basarak, solda gösterilen göstergenin yanıp sönmesinilayın.



2 Ana ünitenin flaş patlamasını devre dışı bırakın.

- < $\odot FF$ > seçeneği için \odot kadranını çevirin ve \odot tuşuna basın.
- Sembol \leftrightarrow şeklinde yanıp sönmeye başlar.



- Ana ünitenin flaş patlamasını evre dışı bırakısanız bile, ana ünite kablozus sinyalleri aktarmak için bir öncül flaş patlatabilir.

Tam Otomatik Kablosuz Flaş Kullanımı

Ana ünite ile ayarlanan flaş pozlama telsifisi ve diğer ayarlar ayrıca otomatik olarak ikinci ünitelerde de ayarlanacaktır. Böylece ikincil ünitede(lerde) ayar yapmanız gereklidir. Aşağıda gösterilen ayarlar ile, kablosuz flaş ayarını normal flaş çekimi ile aynı şekilde yapabilirsiniz.


- Flaş pozlama telsifi · FEB
- Yüksek hızda senkron (FP flaş) · Manuel flaş
- FE kilidi · Stroboskopik flaş




FE kilidi ile, bir flaş düşük pozlama ile sonuçlansa da, vizörde simgesi yanıp sönecektir. Diyaframı daha fazla açın ve ikincil ünitesi konuya biraz daha yaklaşırın.

İletişim Kanalını Ayarlama

Eğer yakında başka bir Canon telsiz flaş sistemi varsa, kanal numarasını değiştirerek sinyal karışımını engelleyebilirsiniz. Hem ana hem de ikincil flaş aynı kanal numarasına ayarlanmalıdır.



- 1 < ZOOM / > tuşuna basarak < CH. > simbolünün yanıp sönmeyi sağlayın.**




- 2 Kanal numarasını ayarlayın.**

- Kanal numarasını seçmek için kadrانını çevirin ve tuşuna basın.

E-TTL II ile Flaş Oranı

Bir ana ünite ve bir ikincil ünite veya iki ikincil grup ile E-TTL II otomatik flaş çekimi için flaş oranını ayarlayabilirsiniz.


Aşağıdaki örnekte iki adet ikincil ünite vardır ve ana ünitenin patlaması engellenmiştir.



Ikincil Ünitelerin Ayarı

Çoklu ikincil üniteler, ikincil ID ayarlanarak, farklı ikincil gruplarına atanabilirler.

1 Kablosuz modunu < **SLAVE > konumuna ayarlayın. (s.36)**



2 < ZOOM/↔ > tuşuna basarak < **SLAVE > yanıp sönmesini sağlayın.**

3 İkincil ID'yi ayarlayın.

- tuşuna basın.
- İkincil ID <A> ayarlanır.
- Diğer ikincil ünite için 1. ve 2. aşamayı uygulayın, seçimi için kadranını çevirin ve **B** tuşuna basın.
- İkincil ID ayarlanır.

Ana Ünite Ayarı ve Çekim

1 Kablosuz modunu <MASTER> konumuna ayarlayın. (s.36)

2 Ana ünitenin flaş ayarını devre dışı bırakın. (s.39)

3 <ZOOM/RATIO> yanıp sönmeyi sağlayın.

4 Flaş oranını seçin.

- <**A:B**> ayarı için kadranını çevirin ve tuşuna basın.

5 Flaş oranını ayarlayın.

- Flaş oranını ayarlamak için kadranını çevirin.

6 Kamerayı ayarlayın ve çekin.

- Kamerayı normal flaş çekiminde olduğu gibi ayarlayın.

EOS ELAN II/ELAN II E/50/50E, EOS REBEL G/500N, EOS IX, EOS IX Lite/IX7, EOS REBEL 2000/300 ve REBEL XS N/REBEL G II/EOS 3000N/66 ile flaş oranı çoklu Speedlite'lar için ayarlanamaz.




● 8:1 – 1:1 – 1:8'in flaş oran menzili, 3:1 – 1:1 – 1:3'e denktir (1/2 adım artışı).

- ■ işaretindeki flaş oranı ölçüği parantez içinde gösterilmiştir.

8:1 ■ 4:1 ■ 2:1 ■ 1:1 ■ 1:2 ■ 1:4 ■ 1:8

(5.6:1) (2.8:1) (1.4:1) (1:1.4) (1:2.8) (1:5.6)

Üç İkincil Grupla Kablosuz Flaş



A ve B ikincil gruplarına sahip olabilir ve ikincil C grubu da ekleyebilirsiniz. A ve B ikincil gruplarını konunun standart pozlamasını elde etmek için kullanabilir ve C ikincil grubunu da gölgeleri yok etmek için arka planı aydınlatma amacıyla kullanabilirsiniz.

1 İkincil üniteleri ayarlayın.

- İkincil üniteni ID'sini <A>, veya <C> olarak ayarlamak için, sayfa 41'deki "Ikincil Ünitelerin Ayarı" bölümünü inceleyin.
- İkincil <C> için, gerekiyorsa flaş pozlama tefafisi ayarı da yapın.

Ana üniteyi ayarlayın ve çekin.

- Sayfa 42'deki "Ana Ünite Ayarı ve Çekim" bölümünü inceleyin. 4. aşamada **A:B C** seçin.



- < **RATIO A:B** > ayarlandıysa, ikincil grup < **C** >'deki flaş patlamayacaktır.
- İkincil grup < **C** >'deki ikincili konuya doğrultursanız, konu aşırı pozlanır.

Modelleme Flaşı

Eğer kameranın alan derinliği ön izleme tuşu varsa, 1 saniyelik flaş patlamaları için bu tuşa basın. Bu modelleme flaşıdır.

Bu flaş sayesinde ışıklandırma ve gölgé efektlerini kontrol edebilirsiniz. Modelleme flaşı, hem kablosuz hem de normal flaş çekimi için patlatabilirsiniz.




Modelleme flaşı 10 kereden fazla arka arkaya patlatmayın. Eğer modelleme flaşını arka arkaya 10 defadan fazla patlatırsanız, flaşın aşırı isımasını ve kafanın zarar görmesini engellemek için en az 10 dakika dinlendirin.



Modelleme flaşı EOS 300/REBEL 2000 ve Tip-B makinelerle patlatılamaz (s.2).

İkincil Grup Kontrolü Hakkında




Örneğin, ikincil ID'yi üç flaş için < **A** > ayarlaysanız, üç flaşın üçü de ikincil A grubunda da tek bir flaşmış gibi kontrol edilecektir.

Her bir İkincil Ünite İçin Flaş Çıkış Ayarı

Manuel flaş ve çoklu Speedlite'larda her bir ikincil ünite için farklı bir flaş çıkışı ayarlayabilirsiniz.


Tüm ayarlar ana ünite ile yapılır.




1 <MODE> tuşuna basarak <M> görüntülenmesini sağlayın.



2 <ZOOM/<→>> tuşuna basarak <RATIO> yanıp sönmeyi sağlayın.



3 Flaş oranını seçin.




4 Flaş çıkışını ayarlayın.

- tuşuna basın.
- İkincil ID <**A**> yanıp söner.
- <**A**> için flaş çıkış ayarı yapmak için kadranını çevirin ve tuşuna basın.
- İkincil ID <**B**> yanıp söner. <**B**> için flaş çıkış ayarı yapmak için kadranını çevirin ve ardından tuşuna basın.
- İkincil ID <**C**> yanıp söner. <**C**> için flaş çıkış ayarı yapmak için kadranını çevirin ve ardından tuşuna basın.
- Bütün ID'ler yanar.

İkincil Ünite ile Manuel Flaş ve Stroboskopik Flaş Ayarı ■


Manuel flaş ve stroboskopik flaş, ikincil ünite ile manuel olarak ayarlanabilir. Flaş çıkışını manuel ve kablosuz flaş için, stüdyo flaş ünitelerinde olduğu gibi, ikincil ünitelerde tek tek ayarlama yapabilirsiniz.

Manuel Flaş



- < MODE > tuşunu 2 saniye veya daha fazla basılı tutun.
- < M > yanıp söner.
- Manuel flaş çıkışını ayarlayın (s.22).

Stroboskopik Flaş




- < MODE > tuşunu 2 saniye veya daha fazla basılı tutun.
- < M > yanıp söner.
- Tekrar < MODE > tuşuna basın. Ekranda < MULTI > görüntülenir.
- Stroboskopik flaş çıkışını ayarlayın (s.24).

4

Başvuru

580EX II Sistemi	48
Arıza Tespit Rehberi	50
Teknik Özellikler	52
Tip-B Kamera Kullanımı	55

580EX II Sistemi



① Speedlite 580EX II (Kamera üstü/Ana Ünite)

② Speedlite İletici ST-E2

580EX II/430EX'in kablosuz kontrolü için görevlendirilmiş aktarıcı ikincil ünite olarak ayarlıdır.

③ Kompakt Pil Grubu CP-E4

Kompakt, hafif, taşınabilir harici güç kaynağıdır. 580EX II ile aynı seviyede toz ve sudan korunma olanağı sunar. Sekiz adet AA-boy alcalin veya Ni-MH pil kullanır. AA-boy lityum piller de kullanılabilir.

④ İkincil işlevle sahip EX-serisi Speedlite

⑤ Off-Kamera aksesuar kablosu OC-E3

580EX II'nin kameralaya 60 cm. uzaklıkta bağlanmasını sağlar. 580EX II ile aynı seviyede toz ve sudan korunma olanağı sunar. Tüm EOS kameraların otomatik işlevlerinin kullanılabilir.

⑥ Speedlite Flaş Dizeleme SB-E2

! Harici pil grubu için yukarıdaki ③'ü kullanın. Canon marka olmayan harici güç grubu kullanıldığında arıza oluşabilir.

Renk Sıcaklığı Bilgisi İletimi Hakkında

Flaş patladığında renk sıcaklığı bilgisi EOS DIGITAL kameraya aktarılır. Bu özellik, flaşlı resmin beyaz dengesini en iyi seviyeye getirir. Kameranın beyaz ayarı **AWB** veya konumuna ayarlandığında otomatik olarak çalışır.

Bu özelliğin makinenizde çalışıp çalışmadığını öğrenmek için, kameranın kullanım kılavuzunun "Teknik Özellikler" başlığı altındaki "Beyaz Ayarı" bölümünü inceleyin.

AF-yardımcı Işığı Hakkında

Az ışık veya düşük kontrast koşullarında otomatik odaklamayı kolaylaştırmak için dahili AF-yardımcı ışığı otomatik olarak yanacaktır. AF-yardımcı ışığı tüm EOS kameralarda çalışır. AF-yardımcı ışığı 28mm veya daha uzun objektiflerle uyumludur. Etkin menzil aşağıda gösterilmiştir.

Pozisyon	Etkin Menzil (m/ft)
Merkez	0.6 - 10 m / 2.0 - 32.8 ft.
Çevre	0.6 - 5 m / 2.0 - 16.4 ft.

Arıza Tespit Menzili

Bir problem oluşursa Arıza Tespit Rehberi'ne başvurun.

Flaş patlamaz

- **Piller yanlış şekilde takılmış.**
 - ▶ Pilleri doğru yönde takın. (s.8)
- **Speedlite'in dahili pilleri tükenmiş.**
 - ▶ Flaşın geri dönüşüm süresi 30 sn. veya daha uzun sürüyorsa, pilleri değiştirin. (s.8)
 - ▶ Harici güç kullandığınızda dahi flaşın dahili pillerini takın (s.8).
- **Speedlite kameraya düzgün takılmamış.**
 - ▶ Speedlite'in askı ayağını kameraya sağlam bir şekilde takın. (s.9)
- **Speedlite ve kameranın elektrik kontakları kirli.**
 - ▶ Kontakları temizleyin. (s.9)

İkincil ünite patlamaz.

- **İkincil ünitenin kablosuz modu **SLAVE** konumuna ayarlı değil.**
 - ▶ **SLAVE** konumuna ayarlayın. (s.36)
- **İkincil ünite(ler) düzgün bir şekilde yerleşmemiştir.**
 - ▶ İkincil üniteyi, ana ünitenin aktarım menzili içerisinde yerleştirin. (s.38)
 - ▶ İkincil ünitenin(lerin) sensörünü ana üniteye çevirin. (s.38)

Güç kendiliğinden kapanıyor.

- İşlem yapılmadan geçen 90 sn. boyunca otomatik güç kapama devreye girer.
- ▶ Deklanşöre yarı basın veya test patlaması tuşuna basın. (s.10)

Tüm LCD ekran yanıp söner.

- Geniş panel yansıtma flaşı için dışarı çekilmişdir.
- ▶ Geniş paneli geri çekin. (s.20)

Otomatik odak çalışmaz.

- Speedlite kameraya düzgün bir şekilde takılmamış.
► Speedlite'ın askı ayağını kameraya sağlam bir şekilde takın. (s.9)

Flaş menzil ölçek çubuğu yanıp söner

- Flaş kafası 7° eğilmiştir.
► Yansıtma pozisyonunu değiştirin. (s.19)

Resmin dış çerçevesi veya alt kısmı karanlık çıkar.

- Flaş kapsamını manuel olarak ayarladığınızda, ayar objektif odak uzunluğundan daha yüksek olduğundan, resmin çerçevesinde karanlık bir çerçeve oluşmuş.
► Flaş kapsamını objektif odak uzunluğundan daha küçük bir sayıya ayarlayın veya otomatik zoom ayarı yapın. (s.20)
- Resmin sadece alt kısmı karanlık görünüyorsa, konuya çok yakinsınız demektir.
► Konu 2 m'den daha yakınsa, flaş kafasını aşağıya doğru 7° eğin (yansıtma flaşı). (s.19)

Flaş pozlaması düşük veya aşırı pozlanır.

- Resimde aşırı yansıtma yapan (pencere camı, vs.) bir nesne vardı.
► FE kilidi kullanın. (s.16)
- Konu çok karanlık veya çok parlak görünüyor.
► Flaş poz telfisini ayarlayın. Karanlık bir konu için poz telfisini düşürün. Parlak bir konu için ise yüksek bir poz telfisi değeri kullanın. (s.14)
- Yüksek hızlı senkron kullandınız.
► Yüksek hızlı senkron ile etkin flaş menzili daha kısa olacaktır. Konunun görüntülenen etkin flaş menzili içinde olmasını sağlayın. (s.17)

Resim oldukça bulanık olur.

- Çekim modu <Av> konumuna ayarlıydı ve sahne karanlıktı.
► Bir tripod kullanın veya çekim modunu <P> konumuna getirin. (s.12)

Teknik Özellikler

• Tip

Tip: On-camera, E-TTL II/E-TTL/TTL otomatik flaş Speedlite
Uyumlulu kameralar: Tip-A EOS kameralar (E-TTL II/E-TTL otomatik flaş)
Tip-B EOS kameralar (TTL otomatik flaş)
Rehber no.: 58/190 (105mm odak uzunlığında, ASA 100 metre/feet)
Flaş kapsamı: 24 -1 105mm (geniş panel ile 14 mm)

- Otomatik zoom (Flaş kapsamı, objektif odak uzunluğu ve resim boyutu ayarı otomatik olarak eşleşir)
- Manuel zoom
- Flaş kafası sallama (yansıtma flaşı)

Flaş süresi: Normal flaş: 1.2 ms veya daha kısa, Hızlı flaş: 2.3 ms veya daha kısa
Renk sıcaklık bilgisi iletimi: Flaş patladığında renk sıcaklık bilgisi kameralara iletilir.

• Pozlama Kontrolü

Pozlama kontrol sistemi: E-TTL II/E-TTL/TTL otomatik flaş, otomatik/manual harici ölçüm, manuel flaş.
Etkin flaş menzili: Normal flaş: Yaklaşık 0.5 – 30 m (1.6 – 98.4 ft.
(EF50mm f/1.4 objektif, Hzlı flaş: 0.5 – 7.5 m / 1.6 – 24.6 ft. (min), 0.5 – 21 m / 1.6 –
ASA 100 ile) 68.9 ft. (maks.)
Yüksek hızlı senkron: 0.5 – 15 m / 1.6 – 49.2 ft. (1/250 sn.)
Flaş pozlama telsafisi: Manuel, FEB:+_3 adım 1/3-adım artışı (Manuel ve FEB
birleştirilebilir)
FE kilidi: <FEL> tuşu veya <*> tuşu ile.
Yüksek-hızda senkron: Var
Stroboskopik flaş: Var (1-199 Hz)
Flaş pozlama onayı: Pilot lambası yanar

• Flaş geri dönüşümü (AA-boy alkalin piller)

Geri dönüşüm süresi/
Flaş hazır göstergesi: Normal flaş: Yaklaşık 0.1 – 5 sn. / Kırmızı pilot lambası yanar
Hızlı flaş: Yaklaşık 0.1 – 2.5 sn. / Yeşil pilot lambası yanar.

• Kablosuz Flaş

Aktarım yöntemi: Optik vurma
Kanallar: 4
Kablosuz seçeneği: OFF, Ana ve İkincil
Aktarım menzili (yaklaşık): Kapalı mekan: 12 - 15 m / 39.4 - 49.2 ft.
Dış mekan: 8 - 10m / 26.2 - 32.8 ft.
Ana ünite alma açısı: +4 dikey, +30° yatay

Kontrol edilebilen ikincil grupları: 3 (A, B ve C)
Flaş oranı kontrolü: 1:8 - 1:1 - 8:1 ½-adım artışı
İkincil-hazır göstergesi: AF-yardımcı ışığı yanıp söner
Modelleme flaşı: Kameranın alan derinliği ön izleme tuşu ile çalışır.

• Özel Ayar İşlevleri: 14 (32 ayar)

• AF-Yardımcı Işığı

Bağlanabilen AF noktaları: 1-45 AF noktası (28 mm veya daha uzun odak uzunluğu)

Etkin menzil (yaklaşık): Merkezde: 0.6 - 10 m / 2.0 - 32.8 ft.
Dış Çevre: 0.6 - 5 m / 2.0 - 16.4 ft

• Güç Kaynağı

Dahili güç: Dört adet AA-alkalin piller
* AA-boy Ni-MH ve lityum piller de kullanılabilir.

Pil ömrü
(yaklaşık flaş sayımı) 100 - 700 Flaş (AA-boy alkalin piller)
Kablosuz aktarım: 1500 iletme (ana ünite patlaması devre dışı ve AA-boy
alkalin piller)

Güç tasarrufu: İşlem yapılmadan geçen süre sonunda otomatik güç
kapama (yaklaşık 1.5 dakika - 15 dakika arası)
(ikincil olarak ayarlısa 60 dakika).

Harici güç: Kompakt Pil Grubu CP-E4

• Boyutlar

(E x B x D) 76 x 137 x 117 mm / 3.0 x 5.4 x 4.6 in.
(toz ve sudan koruma adaptörü hariç)

• Ağırlık (yaklaşık): 405 g (sadece Speedlite, pil hariç)

- Tüm teknik özelliklerde Canon'un test standartları baz alınmıştır.
- Ürün özelliklerinde ve dış görünümünde haber verilmeden değişiklik yapılabılır.

Rehber No. (ASA 100, metre/feet)

Normal Flaş (Flaş Çıkışı) ve Hızlı Flaş

Flaş Kapsamı (mm)	14	24	28	35	50	70	80	105
Normal Flaş (flaş çıkışı)	15/ 49.2	28/ 91.9	30/ 98.4	36/ 118.1	42/ 137.8	50/ 164	53/ 173.9	58/ 190.3
Hızlı flaş	$\frac{1}{2}'$ den 1/16'ya manuel flaş çıkışı ile aynıdır.							

Manuel Flaş

Flaş Çıkışı	Flaş Kapsamı (mm)							
	14	24	28	35	50	70	80	105
1/1	15/ 49.2	28/ 91.9	30/ 98.4	36/ 118.1	42/ 137.8	50/ 164	53/ 173.9	58/ 190.3
1/2	10.6/ 34.8	19.8/ 65	21.2/ 69.6	25.5/ 83.7	29.7/ 97.4	35.4/ 116.1	37.5/ 123	41/ 134.5
1/4	7.5/ 24.6	14/ 45.9	15/ 49.2	18/ 59.1	21/ 68.9	25/ 82	26.5/ 86.9	29/ 95.1
1/8	5.3/ 17.4	9.9/ 32.5	10.6/ 34.8	12.7/ 41.7	14.8/ 48.6	17.7/ 58.1	18.7/ 61.4	20.5/ 67.3
1/16	3.8/ 12.5	7/ 23	7.5/ 24.6	9/ 29.5	10.5/ 34.4	12.5/ 41	13.3/ 43.6	14.5/ 47.6
1/32	2.7/ 8.9	4.9/ 16.1	5.3/ 17.4	6.4/ 21	7.4/ 24.3	8.8/ 28.9	9.4/ 30.8	10.3/ 33.8
1/64	1.9/ 6.2	3.5/ 11.5	3.8/ 12.5	4.5/ 14.8	5.3/ 17.4	6.3/ 20.7	6.6/ 21.7	7.3/ 24
1/128	1.3/ 4.3	2.5/ 8.2	2.7/ 8.9	3.2/ 10.5	3.7/ 12.1	4.4/ 14.4	4.7/ 15.4	5.1/ 16.7

Tip-B Kamera Kullanımı

580EX II'yi bir Tip-B kamera ile kullanıyorsanız (TTL otomatik flaşlı kamera), mevcut özellikler ve kısıtlamaları aşağıda görebilirsiniz.

Bir Tip-B kamera 580EX otomatik flaş ayarlıken kullanılırsa, <TTL> uyarısı flaşın LCD ekranında görüntülenecektir. (Tip-A kamerada <ETTL> görüntülenecektir.)

Tip-B Kameralarda Mevcut Özellikler

- TTL otomatik flaş
- Flaş pozlama təlafisi
- FEB
- Manuel flaş
- Stroboskopik flaş
- İkinci perde senkronu
- Manuel harici flaş
- Manuel flaş ile kablosuz ikincil flaş
- Stroboskopik flaş ile kablosuz ikincil flaş

Tip-B Kameralarda Mevcut Olmayan Özellikler

- E-TTL II/E-TTL otomatik flaş
- FE kilidi
- Yüksek hızda senkron (FP flaş)
- Kablosuz flaş ile otomatik flaş
- Kablosuz ikincil ünitelerle flaş oran ayarı

Bu cihaz FCC kurallarının 15. bölümüne uygundur. Kullanımı aşağıdaki iki şart da hizlidir: (1) bu cihaz zararlı sinyal etkileşimlerine sebep olmaz ve (2) istenmeyen çalışma durumları yaratacak sinyal etkileşimlerini de dahil ederek, sinyal etkileşimlerini kabul eder.

Talimatlarda aksi belirtildiğince, cihaz üzerinde değişiklikler ve uyarlamalar gerçekleştirilmeyin. Değişiklik ve uyarlamalar durumunda cihazı kullanmayı bırakmanız gerekebilir.

Bu cihaz test edilmiş ve FCC kurallarının 15. bölümüne göre B sınıfı dijital cihaz limitlerine uygunluğu tespit edilmiştir. Bu limitler, yerleşik bir ortamda, zararlı etkileşimi makul ölçüde engellemeye yönelik olarak saptanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayar. Doğru bir şekilde yerleştirilmediği takdirde radyo haberleşmesine zarar verebilir.

Ancak, herhangi bir yerleştirme şeklinin sinyal bozulmasına sebep olmayacağı garantisini verilemez. Bu cihaz, radyo-televizyon yayını ile etkileşirse –ariza durumu cihazı kapatıp açarak test edilebilir- kullanıcı aşağıdaki yöntemlerden biri veya birkaç ile bu etkileşimi giderebilir.

- Alıcı anteninin konum veya yönünü değiştirme
- Cihaz ve alıcı arasındaki uzaklıği artırma
- Tecrübeli bir bayii veya radyo/TV teknisyeninden yardım alma

Bu cihaz, B Sınıfı dijital cihaz Kanada ICES-003 standartlarına uygundur.

Bu cihaz suya ve neme maruz kalmamalıdır.

Piller güneş ışığı, ateş veya benzeri yüksek ısı etkilerine maruz bırakılmamalıdır.

Ömrü tükenmiş piller şarj edilmemelidir.



Bu işaret ürünün Avustralya EMC standartlarına uygun olduğunu belirtir.

NOTLAR


NOTLAR

NOTLAR

NOTLAR

NOTLAR

NOTLAR



NOTLAR